

Informacja na temat przerw w zaopatrzeniu w wodę w gminie Sieciechów

Bezpośrednią przyczyną braku wody jest nadmierne jej zużywanie niezgodne z jej przeznaczeniem. Przerwy w dostawie wody są również spowodowane niskim poziomem wód głębinowych (trzeciorzędowych) na skutek obniżonego poziomu wody w Jeziorze Czaple w Sieciechowie.

Niski poziom lustra wody (brakuje ok. 1 metra) jest spowodowany zniszczeniem w ubiegłym roku zastawki na kanale na ujściu z jeziora oraz zniszczeniem w tym roku na wiosnę drugiej zastawki na kanale pomiędzy Mozolicami Dużymi a jeziorem. W miesiącu marcu odbyło się spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Radomiu dotyczące budowy nowej zastawki na ujściu z jeziora.

Woda, która jest rozprowadzana naszym wodociągiem jest specjalnie uzdatniana i winna być wykorzystywana do bezpośredniej konsumpcji a nie powinna być używana do podlewania i produkcji zwierzęcej.

Apeluje się o oszczędne gospodarowanie wodą wobec zaistniałej sytuacji.

Aktualnie są prowadzone prace na stacji wodociągowej mające na celu oczyszczenie filtrów pomp głębinowych. Proszę o cierpliwość i zrozumienie. Braki w dostawie wody nie wynikają z awarii urządzeń czy też niewłaściwej ich obsługi.

Wójt Gminy Sieciechów